

# 技术报告公开信息表

## 一、用人单位基本信息

用人单位名称	中山海隆化工有限公司	统一社会信用代码	91442000618131184T
检测报告编号	JZDQ2509016	检测任务编号	JZDQ2509016
所属行业	涂料制造	企业规模	小型
联系人姓名	李小姐	联系电话	
用人单位地址	广东省中山市板芙镇里溪管理区		

## 二、技术服务项目组人员名单

技术服务机构	广东锦泽检测技术有限公司
项目负责人	刘澳
项目组成员	刘澳、向葛


## 三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

工作环节	时间	参与人员名单	用人单位陪同人
现场调查	2025-09-28	刘澳、向葛	肖美高
现场采样	2025-11-03	刘澳、向葛	肖美高
现场测量	2025-11-03	刘澳、向葛	肖美高

## 四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

现场调查相片	
	调查

现场采样相片



采样

现场测量相片



测量