

# 技术报告公开信息表

## 一、用人单位基本信息

|        |                                      |          |                    |
|--------|--------------------------------------|----------|--------------------|
| 用人单位名称 | 佛山市顺德区南鑫环保水务有限公司                     | 统一社会信用代码 | 914406067665582869 |
| 检测报告编号 | JZDQ2510025                          | 检测任务编号   | JZDQ2510025        |
| 所属行业   | 污水处理及其再生利用                           | 企业规模     | 小型                 |
| 联系人姓名  | 叶少敏                                  | 联系电话     |                    |
| 用人单位地址 | 广东省佛山市顺德区龙江镇龙江社区居民委员会北华路龙江段13号(住所申报) |          |                    |

## 二、技术服务项目组人员名单

|        |              |
|--------|--------------|
| 技术服务机构 | 广东锦泽检测技术有限公司 |
| 项目负责人  | 张进           |
| 项目组成员  | 张进、吴镇        |

## 三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

| 工作环节 | 时间         | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
|------|------------|--------|---------|
| 现场调查 | 2025-11-14 | 张进、吴镇  | 叶少敏     |
| 现场采样 | 2025-11-24 | 张进、吴镇  | 叶少敏     |
| 现场测量 | 2025-11-24 | 张进、吴镇  | 叶少敏     |

## 四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 现场调查相片 |  |
|        | 调查                                                                                  |

现场采样相片



采样

现场测量相片



测量